

2./3. Juni 2010 - die defekte Regenrinne wird repariert.

Die Regenrinne zwischen Platz 1 und 2, welche über den Winter arg gelitten hat und das Regenwasser nicht mehr abfließen hat lassen, wurde in den letzten Tagen durch die Firma Joseph Tennisplatzbau AG ersetzt. Vielleicht ein gutes Omen fürs künftige Wetter? Wir hoffen, dass die folgenden Wochen und Monate weniger regenreich sind - auch wenn unsere Plätze seit der sanften Renovation widerstandsfähiger geworden sind.

